

FECHA: 27-06-07



MONOGRAFIA DE POZO

CÓDIGO DE POZO	PP-B-1988-IQ245
----------------	-----------------

CÓDIGO PROINSA	S-204-BR-SV
----------------	-------------

COORDENADAS (hddd°mm'ss.s'')	LATITUD	S 29 40 50.6
	LONGITUD	W 54 40 52.4
ALTITUD (m)	115.6	

DIRECCION	Perforación SVS 06 – Av. Dario caceres S/N
LOCALIDAD	São Vicente do Sul
DEPARTAMENTO/PROVINCIA	Rio Grande do Sul
PROPIETARIO	CORSAN
CONTACTO	CORSAN - Sra. Fabiana Marcon Keller– TE + 55 55 3257-1108
DETALLES UTILES	Horario Oficinas CORSAN 8:00 a 12:00 y 13:30 a 17:30
DESCRIPCION DEL ACCESO	
Acceso a São Vicente do Sul por ruta RS287, a 85 km de Santa María en dirección oeste.	
Dirección Oficina CORSAN: Rua 7 de setembro 1475	

FECHA: 27-06-07



MONOGRAFIA DE POZO

INSTALACIONES	ESTADO DEL POZO	Buena - Perforado en 1981
	FACILIDADES PARA EL MUESTREO	Fácil acceso vehicular. Se cuenta con instalaciones adecuadas para realizar el muestreo. Hay canilla en boca de pozo. Se cuenta con corriente eléctrica cercana. No tiene orificio para introducir sonda.

DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE EL MUESTREO	La cloración se realiza directamente al pozo. Desconectar la bomba dosificadora al menos una hora antes para asegurarse que se muestrea sin cloro.
--	--

FOTOGRAFIAS



FECHA: 27-06-07



MONOGRAFIA DE POZO

USOS DEL AGUA	CONSUMO HUMANO	X
	CONSUMO INDUSTRIAL	
	USO AGRICOLA/GANADERO	

USOS DEL SUELO	ZONA AGRICOLA	
	ZONA URBANA	
	ZONA INDUSTRIAL	