

FECHA: 19-07-07



MONOGRAFIA DE POZO

CÓDIGO DE POZO	No existe en BDH
----------------	------------------

CÓDIGO PROINSA	S-211-BR-DI
----------------	-------------

COORDENADAS (hddd°mm'ss.s'')	LATITUD	S 29 34 15.4
	LONGITUD	W 51 05 19.5
ALTITUD (m)	138.5	

DIRECCION	Perforación COR DI-06 – Rua Alfonso Wolff 943
LOCALIDAD	Dois Irmãos
DEPARTAMENTO/PROVINCIA	Rio Grande do Sul
PROPIETARIO	CORSAN
CONTACTO	CORSAN – Sr. Dante – TE + 55 51 3564-1195
DETALLES UTILES	Horario Oficinas CORSAN 8:30 a 16:30

DESCRIPCION DEL ACCESO
Acceso a Dois Irmãos por BR-116, tomar la RS-122 unos 21 km desde el cruce.
Dirección Oficina CORSAN: Rua Dr. Ricardo Sprinz 51

FECHA: 19-07-07



MONOGRAFIA DE POZO

INSTALACIONES	ESTADO DEL POZO	Buena - Perforado en 2001
	FACILIDADES PARA EL MUESTREO	Fácil acceso vehicular. Se cuenta con instalaciones adecuadas para realizar el muestreo. Hay canilla en boca de pozo. Se cuenta con corriente eléctrica cercana. Tiene orificio para introducir sonda.

DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE EL MUESTREO	La cloración se realiza directamente al pozo. Desconectar la bomba dosificadora al menos una hora antes para asegurarse que se muestrea sin cloro.
--	--

FOTOGRAFIAS



FECHA: 19-07-07



MONOGRAFIA DE POZO

USOS DEL AGUA	CONSUMO HUMANO	X
	CONSUMO INDUSTRIAL	
	USO AGRICOLA/GANADERO	

USOS DEL SUELO	ZONA AGRICOLA	
	ZONA URBANA	
	ZONA INDUSTRIAL	