

FECHA: 01-12-06



MONOGRAFIA DE POZO

CÓDIGO DE POZO	No existe en BDH
----------------	------------------

CÓDIGO PROINSA	S-099-PY-IT
----------------	-------------

COORDENADAS (hddd°mm'ss.s'')	LATITUD	S 27 03 53,1
	LONGITUD	W 55 38 03,7
ALTITUD (m)	135,4	

DIRECCION	Pozo No.2 – Av. Gaspar Rodriguez Francia
LOCALIDAD	Obligado
DEPARTAMENTO/PROVINCIA	Itapúa
PROPIETARIO	Cooperativa Colonias Unidas
CONTACTO	Ing. Julio Fleck – Responsable de la Sección Aceite y Caldera
DETALLES UTILES	
DESCRIPCION DEL ACCESO	
Por Avenida Colonia Unidas, en la esquina de estación de servicio girar a la derecha en el acceso a la Cooperativa por Área Industrial. El pozo se encuentra al lado del camino de acceso, al lado del alambrado.	

MONOGRAFIA DE POZO

INSTALACIONES	ESTADO DEL POZO	Buena – Perforado en 1994
	FACILIDADES PARA EL MUESTREO	Fácil acceso vehicular. Se cuenta con instalaciones adecuadas para realizar el muestreo. No hay canilla en boca de pozo pero se cuenta con derivación/válvula de 4". Se cuenta con corriente eléctrica cercana. El pozo tiene tapa que se abre, por lo que se puede introducir sonda.

DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE EL MUESTREO	Necesidad de adaptador/canilla de 4" para enroscar en conexión a boca de pozo y poder realizar el muestreo cómodamente
--	--

FOTOGRAFIAS

FECHA: 01-12-06



MONOGRAFIA DE POZO

USOS DEL AGUA	CONSUMO HUMANO	
	CONSUMO INDUSTRIAL	X
	USO AGRICOLA/GANADERO	

USOS DEL SUELO	ZONA AGRICOLA	
	ZONA URBANA	X
	ZONA INDUSTRIAL	