

MONOGRAFIA DE POZO

| | |
|----------------|--------------------|
| CÓDIGO DE POZO | PP-P-0614-CG-P0009 |
|----------------|--------------------|

| | |
|----------------|-------------|
| CÓDIGO PROINSA | S-160-PY-CG |
|----------------|-------------|

| | | |
|---------------------------------|----------|--------------|
| COORDENADAS (hddd°mm'ss.s'') | LATITUD | S 25 04 09.1 |
| | LONGITUD | W 56 14 32.6 |
| ALTITUD (m) | 206.0 | |

| | |
|---|--|
| DIRECCION | Pozo N°1 - Calle Iturbe y Paraguay Independiente |
| LOCALIDAD | Dr. Cecilio Baez |
| DEPARTAMENTO/PROVINCIA | Caaguazu |
| PROPIETARIO | Junta de Saneamiento |
| CONTACTO | Presidente de la Junta: Prof. Catalina Ortiz de Samudio– TE: +595 971 425850 |
| DETALLES UTILES | No hay oficina de Junta, preguntar en la escuela. |
| DESCRIPCION DEL ACCESO | |
| <p>Por ruta 3, tomar camino empedrado hacia el este a la altura de Simón Bolívar, a unos 10 km se llega a Dr. Cecilio Baez.</p> | |

MONOGRAFIA DE POZO

| | | |
|---------------|------------------------------|--|
| INSTALACIONES | ESTADO DEL POZO | Buena - Perforado en 1987 |
| | FACILIDADES PARA EL MUESTREO | Fácil acceso vehicular. Se cuenta con instalaciones adecuadas para realizar el muestreo. No hay canilla en boca de pozo pero se cuenta con derivación/válvula de 2" para adaptar canilla. Se cuenta con corriente eléctrica cercana. No tiene acceso para sonda. |

| | |
|--|--|
| DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE EL MUESTREO | Presencia de microburbujas lo que dificulta la medición de oxígeno disuelto. |
|--|--|

FOTOGRAFIAS

MONOGRAFIA DE POZO

| | | |
|---------------|-----------------------|---|
| USOS DEL AGUA | CONSUMO HUMANO | X Red de usuarios con 276 conexiones Población: 6000 hab. |
| | CONSUMO INDUSTRIAL | |
| | USO AGRICOLA/GANADERO | |

| | | |
|----------------|-----------------|--|
| USOS DEL SUELO | ZONA AGRICOLA | |
| | ZONA URBANA | |
| | ZONA INDUSTRIAL | |