

MONOGRAFIA DE POZO

CÓDIGO DE POZO	No existe en BDH
----------------	------------------

CÓDIGO PROINSA	S-162-PY-ÑB
----------------	-------------

COORDENADAS (hddd°mm'ss.s'')	LATITUD	S 26 49 03.9
	LONGITUD	W 57 58 52.3
ALTITUD (m)	67.8	

DIRECCION	Calle Reynaldo Antala, en predio de oficina y tanque
LOCALIDAD	Tacuaras
DEPARTAMENTO/PROVINCIA	Ñeembucu
PROPIETARIO	Junta de Saneamiento
CONTACTO	Presidente de la Junta: Sr. Lucas Torres– TE: +595 985 718026
DETALLES UTILES	Encargado del pozo: Sr. Quintana Dirección de oficina de Junta: Calle Reynaldo Antala

DESCRIPCION DEL ACCESO

De ruta 4 Km 327, por camino de tierra hacia el norte, unos 4 km se llega a Tacuaras

MONOGRAFIA DE POZO

INSTALACIONES	ESTADO DEL POZO	Buena - Perforado en 1993
	FACILIDADES PARA EL MUESTREO	Acceso vehicular por camino de tierra, estado regular y difícil acceso si ha llovido. Se cuenta con instalaciones adecuadas para realizar el muestreo. No hay canilla en boca de pozo pero se cuenta con derivación de ½" para adaptar canilla. Se cuenta con corriente eléctrica cercana. No tiene acceso para sonda.

DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE EL MUESTREO

Ninguna

FOTOGRAFIAS



MONOGRAFIA DE POZO

USOS DEL AGUA	CONSUMO HUMANO	X Red de usuarios con 130 conexiones
	CONSUMO INDUSTRIAL	
	USO AGRICOLA/GANADERO	

USOS DEL SUELO	ZONA AGRICOLA	
	ZONA URBANA	
	ZONA INDUSTRIAL	