

MONOGRAFIA DE POZO

CÓDIGO DE POZO	No existe en BDH
----------------	------------------

CÓDIGO PROINSA	S-164-PY-ÑB
----------------	-------------

COORDENADAS (hddd°mm'ss.s'')	LATITUD	S 26 49 06.4
	LONGITUD	W 57 58 51.1
ALTITUD (m)	67.9	

DIRECCION	Marcelino Bordon, a media cuadra de Reynaldo Antola
LOCALIDAD	Tacuaras
DEPARTAMENTO/PROVINCIA	Ñeembucu
PROPIETARIO	Sra. Sebastiana Albariño de Cabrales
CONTACTO	Preguntar en la oficina Junta de Saneamiento, ubicada en la misma manzana.
DETALLES UTILES	
DESCRIPCION DEL ACCESO	
De ruta 4 Km 327, por camino de tierra hacia el norte, unos 4 km se llega a Tacuaras	

MONOGRAFIA DE POZO

INSTALACIONES	ESTADO DEL POZO	Precario - Perforado en 1987
	FACILIDADES PARA EL MUESTREO	Acceso vehicular por camino de tierra, estado regular y difícil acceso si ha llovido. Se cuenta con instalaciones regulares para realizar el muestreo. Pozo de balde. No se cuenta con corriente eléctrica cercana.

DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE EL MUESTREO	Se requiere bomba tomamuestra
--	-------------------------------

FOTOGRAFIAS

MONOGRAFIA DE POZO

USOS DEL AGUA	CONSUMO HUMANO	X
	CONSUMO INDUSTRIAL	
	USO AGRICOLA/G ANADERO	

USOS DEL SUELO	ZONA AGRICOLA	
	ZONA URBANA	
	ZONA INDUSTRIAL	