

FECHA: 20-04-07



MONOGRAFIA DE POZO

| | |
|----------------|--------------------|
| CÓDIGO DE POZO | PP-P-0635-CG-P0040 |
|----------------|--------------------|

| | |
|----------------|-------------|
| CÓDIGO PROINSA | S-157-PY-CG |
|----------------|-------------|

| | | |
|---------------------------------|----------|--------------|
| COORDENADAS (hddd°mm'ss.s'') | LATITUD | S 25 06 30.3 |
| | LONGITUD | W 56 03 43.1 |
| ALTITUD (m) | 374.4 | |

| | |
|---|--|
| DIRECCION | Sobre el camino principal |
| LOCALIDAD | Juan S. Bogarin - San Joaquin |
| DEPARTAMENTO/PROVINCIA | Caaguazú |
| PROPIETARIO | Junta de Saneamiento |
| CONTACTO | Encargado del pozo: Sr. Roque Avalos - TE: +595 981 267738 |
| DETALLES UTILES | Presidente de la Junta: Sr. Gregorio Avalos No hay oficina de Junta |
| DESCRIPCION DEL ACCESO | |
| a 37 km de la rotonda de Caaguazu, por camino a Vaquería, tomar en la bifurcación a la izquierda, a 10 Km se llega a Juan S. Bogarin. | |

FECHA: 20-04-07



MONOGRAFIA DE POZO

| | | |
|---------------|------------------------------|--|
| INSTALACIONES | ESTADO DEL POZO | Buena - Perforado en 1991 |
| | FACILIDADES PARA EL MUESTREO | Acceso vehicular por camino de tierra (47 km), estado regular y difícil acceso si ha llovido. Se cuenta con instalaciones adecuadas para realizar el muestreo. No hay canilla en boca de pozo pero se cuenta con derivación/válvula de 2" para adaptar canilla. Se cuenta con corriente eléctrica cercana. No tiene acceso para sonda. |

| | |
|--|--|
| DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE EL MUESTREO | Presencia de microburbujas lo que dificulta la medición de oxígeno disuelto. |
|--|--|

FOTOGRAFIAS



FECHA: 20-04-07



MONOGRAFIA DE POZO

| | | |
|---------------|-----------------------|---|
| USOS DEL AGUA | CONSUMO HUMANO | X Red de usuarios con 230 conexiones |
| | CONSUMO INDUSTRIAL | |
| | USO AGRICOLA/GANADERO | |

| | | |
|----------------|-----------------|--|
| USOS DEL SUELO | ZONA AGRICOLA | |
| | ZONA URBANA | |
| | ZONA INDUSTRIAL | |