

FECHA: 27-06-07



MONOGRAFIA DE POZO

CÓDIGO DE POZO	No existe en BDH
----------------	------------------

CÓDIGO PROINSA	S-205-BR-SF
----------------	-------------

COORDENADAS (hddd°mm'ss.s'')	LATITUD	S 29 34 12.9
	LONGITUD	W 55 06 50.8
ALTITUD (m)	171.4	

DIRECCION	Perforación SF-16
LOCALIDAD	São Francisco de Assis
DEPARTAMENTO/PROVINCIA	Rio Grande do Sul
PROPIETARIO	CORSAN
CONTACTO	CORSAN – Sr. Agemer - TE + 55 55 3252-1229
DETALLES UTILES	Horario Oficinas CORSAN 8:00 a 12:00 y 13:30 a 17:30
DESCRIPCION DEL ACCESO	
Acceso a São Francisco de Assis por ruta RS241, a 108 km de Rosario do Sul en dirección noroeste.	
Dirección Oficina CORSAN: Rua Silva Jardim 1685	

FECHA: 27-06-07



MONOGRAFIA DE POZO

INSTALACIONES	ESTADO DEL POZO	Buena - Perforado en 1998
	FACILIDADES PARA EL MUESTREO	Fácil acceso vehicular. Se cuenta con instalaciones adecuadas para realizar el muestreo. Hay canilla en boca de pozo. Se cuenta con corriente eléctrica cercana. Tiene orificio para introducir sonda.

DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE EL MUESTREO	La cloración se realiza directamente al pozo. Desconectar la bomba dosificadora al menos una hora antes para asegurarse que se muestrea sin cloro.
--	--

FOTOGRAFIAS



FECHA: 27-06-07



MONOGRAFIA DE POZO

USOS DEL AGUA	CONSUMO HUMANO	X
	CONSUMO INDUSTRIAL	
	USO AGRICOLA/GANADERO	

USOS DEL SUELO	ZONA AGRICOLA	
	ZONA URBANA	
	ZONA INDUSTRIAL	