

FECHA: 03-09-07



MONOGRAFIA DE POZO

CÓDIGO DE POZO	No existe en BDH
----------------	------------------

CÓDIGO PROINSA	S-237-BR-SB
----------------	-------------

COORDENADAS (hddd°mm'ss.s'')	LATITUD	S 27 29 25.0
	LONGITUD	W 53 23 59.0
ALTITUD (m)	503.5	

DIRECCION	Perforación SB3 - Rua João Pessoa – Barrio Reaparecida
LOCALIDAD	Seberi
DEPARTAMENTO/PROVINCIA	Rio Grande do Sul
PROPIETARIO	CORSAN – Regional Passofundo
CONTACTO	CORSAN – Sr. Nelson de Lima
DETALLES UTILES	Contacto Passofundo: Sr. Paolo Tiggeman
DESCRIPCION DEL ACCESO	

FECHA: 03-09-07




MONOGRAFIA DE POZO

INSTALACIONES	ESTADO DEL POZO	Buena
	FACILIDADES PARA EL MUESTREO	Fácil acceso vehicular. Hay canilla en boca de pozo. Se cuenta con corriente eléctrica cercana. Acceso dificultoso para sonda.

DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE EL MUESTREO	Presencia de microburbujas lo que dificulta la medición de oxígeno disuelto.
--	--

FOTOGRAFIAS



FECHA: 03-09-07



MONOGRAFIA DE POZO

USOS DEL AGUA	CONSUMO HUMANO	X
	CONSUMO INDUSTRIAL	
	USO AGRICOLA/GANADERO	

USOS DEL SUELO	ZONA AGRICOLA	
	ZONA URBANA	
	ZONA INDUSTRIAL	