

FECHA: 04-09-07



MONOGRAFIA DE POZO

CÓDIGO DE POZO	No existe en BDH
----------------	------------------

CÓDIGO PROINSA	S-238-BR-SG
----------------	-------------

COORDENADAS (hddd°mm'ss.s'')	LATITUD	S 28 22 53.8
	LONGITUD	W 54 56 29.1
ALTITUD (m)	181.6	

DIRECCION	Perforación SLV05 - Rua Fernando machado – Barrio Vila Marcos (suburbios)
LOCALIDAD	São Luis Gonzaga
DEPARTAMENTO/PROVINCIA	Rio Grande do Sul
PROPIETARIO	CORSAN – Regional Santo Angelo
CONTACTO	CORSAN – Sr. João Inacio Bieger – TE +55 55 3352 4383/4183
DETALLES UTILES	
DESCRIPCION DEL ACCESO	
Dirección Oficina CORSAN: Rua Julio de Castillos 2680 (centro)	

FECHA: 04-09-07



MONOGRAFIA DE POZO

INSTALACIONES	ESTADO DEL POZO	Buena - Perforado en 1989
	FACILIDADES PARA EL MUESTREO	Fácil acceso vehicular. Hay canilla en boca de pozo. Se cuenta con corriente eléctrica cercana. Tiene acceso para sonda.

DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE EL MUESTREO	Ninguna
--	---------

FOTOGRAFIAS



FECHA: 04-09-07



MONOGRAFIA DE POZO

USOS DEL AGUA	CONSUMO HUMANO	X
	CONSUMO INDUSTRIAL	
	USO AGRICOLA/GANADERO	

USOS DEL SUELO	ZONA AGRICOLA	X
	ZONA URBANA	
	ZONA INDUSTRIAL	