

FECHA: 13-11-07



MONOGRAFIA DE POZO

CÓDIGO DE POZO	No existe en BDH
----------------	------------------

CÓDIGO PROINSA	S-252-BR-TB
----------------	-------------

COORDENADAS (hddd°mm'ss.s'')	LATITUD	S 29 42 37.3
	LONGITUD	W 51 45 52.5
ALTITUD (m)	111.0	

DIRECCION	Perforación CPRM IH851 - Rodovia RST 287, Km 34 - "Posto Charrua"
LOCALIDAD	Tabaí
DEPARTAMENTO/PROVINCIA	Rio Grande do Sul
PROPIETARIO	ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIAS FRIZZO LTDA
CONTACTO	
DETALLES UTILES	
DESCRIPCION DEL ACCESO	

FECHA: 13-11-07




MONOGRAFIA DE POZO

INSTALACIONES	ESTADO DEL POZO	Buena - Perforado en 2004
	FACILIDADES PARA EL MUESTREO	Fácil acceso vehicular. Se cuenta con instalaciones adecuadas para realizar el muestreo. No hay canilla en boca de pozo pero se cuenta con derivación/válvula de 1" para adaptar canilla. Se cuenta con corriente eléctrica cercana. No tiene acceso para sonda.

DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE EL MUESTREO	Ninguna
--	---------

FOTOGRAFIAS



FECHA: 13-11-07



MONOGRAFIA DE POZO

USOS DEL AGUA	CONSUMO HUMANO	X Usos múltiples en la estación de servicio
	CONSUMO INDUSTRIAL	
	USO AGRICOLA/GANADERO	

USOS DEL SUELO	ZONA AGRICOLA	
	ZONA URBANA	
	ZONA INDUSTRIAL	