

FECHA: 04-11-07



### **MONOGRAFIA DE POZO**

CÓDIGO DE POZO	No existe en BDH
----------------	------------------

CÓDIGO PROINSA	S-253-BR-PT
----------------	-------------

COORDENADAS (hddd°mm'ss.s'')	LATITUD	S 29 40 03.4
	LONGITUD	W 51 15 49.1
ALTITUD (m)	42.6	

DIRECCION	Rodovia RS 240 Km 14 No.8092 – Barrio Rincao do Cascalho "Posto Oasis"
LOCALIDAD	Portão
DEPARTAMENTO/PROVINCIA	Rio Grande do Sul
PROPIETARIO	
CONTACTO	TE. +55 51 35627031
DETALLES UTILES	
DESCRIPCION DEL ACCESO	

FECHA: 04-11-07



### **MONOGRAFIA DE POZO**

INSTALACIONES	ESTADO DEL POZO	Buena - Perforado en 1993
	FACILIDADES PARA EL MUESTREO	Fácil acceso vehicular. Se cuenta con instalaciones adecuadas para realizar el muestreo. No hay canilla en boca de pozo pero se puede desconectar para muestreo directo de pozo. Se cuenta con corriente eléctrica cercana. No tiene acceso para sonda.

DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE EL MUESTREO	Se dificulto la medición de parámetros con celda de flujo continuo debido a que el sistema de extracción es por compresor y el flujo es pulsante.
--	---

#### **FOTOGRAFIAS**



FECHA: 04-11-07



**MONOGRAFIA DE POZO**

USOS DEL AGUA	CONSUMO HUMANO	X En el restaurante de la estación de servicio
	CONSUMO INDUSTRIAL	
	USO AGRICOLA/GANADERO	

USOS DEL SUELO	ZONA AGRICOLA	
	ZONA URBANA	
	ZONA INDUSTRIAL	