

MONOGRAFIA DE POZO

CÓDIGO DE POZO	PP-P-0786-IT-P0025
----------------	--------------------

CÓDIGO PROINSA	S-112-PY-IT
----------------	-------------

COORDENADAS (hddd°mm'ss.s'')	LATITUD	S 27 05 24.0
	LONGITUD	W 56 31 38.5
ALTITUD (m)	103,8	

DIRECCION	Enfermeras del Chaco al 400
LOCALIDAD	General Delgado
DEPARTAMENTO/PROVINCIA	Itapúa
PROPIETARIO	Junta de Saneamiento
CONTACTO	Presidente de la Junta: Sr. Beato Amarilla- TE +595 985 735096 (cel) - +595 740 270291 (casa)
DETALLES UTILES	Horario oficina Junta: de 7:00 a 12:00 Enfermeras del Chaco al 400
DESCRIPCION DEL ACCESO	
<p>En dirección Encarnación, por ruta 1, doblar a la derecha por calle Enfermeras del Chaco, a 1 cuadra y media se encuentra la oficina de la junta en donde esta también el pozo.</p>	

MONOGRAFIA DE POZO

INSTALACIONES	ESTADO DEL POZO	Buena – Perforado en 1990
	FACILIDADES PARA EL MUESTREO	Fácil acceso vehicular. Se cuenta con instalaciones adecuadas para realizar el muestreo. No hay canilla en boca de pozo pero se cuenta con derivación/válvula de 1 ½ ” para adaptar canilla. Se cuenta con corriente eléctrica cercana. Tiene acceso para sonda.

DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE EL MUESTREO	Presencia de microburbujas lo que dificulta la medición de oxígeno disuelto.
--	--

FOTOGRAFIAS

MONOGRAFIA DE POZO

USOS DEL AGUA	CONSUMO HUMANO	X
	CONSUMO INDUSTRIAL	
	USO AGRICOLA/GANADERO	

USOS DEL SUELO	ZONA AGRICOLA	
	ZONA URBANA	X
	ZONA INDUSTRIAL	