

MONOGRAFIA DE POZO

CÓDIGO DE POZO	PP-P-0770-IT-P0004
----------------	--------------------

CÓDIGO PROINSA	S-115-PY-IT
----------------	-------------

COORDENADAS (hddd°mm'ss.s'')	LATITUD	S 27 13 20.7
	LONGITUD	W 56 09 10.7
ALTITUD (m)	95,1	

DIRECCION	Pozo No.5 – Calle Asunción esquina 15 de Agosto
LOCALIDAD	Carmen del Paraná
DEPARTAMENTO/PROVINCIA	Itapúa
PROPIETARIO	Junta de Saneamiento
CONTACTO	Presidente de la Junta: Sr. Santiago Pereyra- TE +595 985748577
DETALLES UTILES	Horario de oficina Junta: 7:00 a 12:00 Calle Asunción esquina y 15 de Agosto TE Junta: +595 762 260238
DESCRIPCION DEL ACCESO	
En la esquina de la plaza principal, en el predio de la Junta de Saneamiento.	

MONOGRAFIA DE POZO

INSTALACIONES	ESTADO DEL POZO	Buena - Perforado en 1993
	FACILIDADES PARA EL MUESTREO	Fácil acceso vehicular. Se cuenta con instalaciones adecuadas para realizar el muestreo. No hay canilla en boca de pozo pero se cuenta con derivación/válvula de 4" para adaptar canilla. Se cuenta con corriente eléctrica cercana. Tiene acceso para sonda.

DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE EL MUESTREO	Presencia de microburbujas lo que dificulta la medición de oxígeno disuelto. Se dificultó la medición de nivel piezométrico porque se quedaba atascada la sonda.
--	--

FOTOGRAFIAS

USOS DEL AGUA	CONSUMO HUMANO	X Red de usuarios con 400 conexiones
---------------	----------------	---

MONOGRAFIA DE POZO

	CONSUMO INDUSTRIAL	
	USO AGRICOLA/G ANADERO	

USOS DEL SUELO	ZONA AGRICOLA	
	ZONA URBANA	X
	ZONA INDUSTRIAL	