

MONOGRAFIA DE POZO

CÓDIGO DE POZO	PP-P-0846-IT-P0092
----------------	--------------------

CÓDIGO PROINSA	S-120-PY-IT
----------------	-------------

COORDENADAS (hddd°mm'ss.s'')	LATITUD	S 26 32 46.7
	LONGITUD	W 55 09 46.0
ALTITUD (m)	243,2	

DIRECCION	Barrio Unido (ex Barrio Cué)
LOCALIDAD	Maria Auxiliadora (ex Tomas Romero Pereyra)
DEPARTAMENTO/PROVINCIA	Itapúa
PROPIETARIO	Junta de Saneamiento
CONTACTO	Presidente de la Junta: Sr. Arsenio del Valle- Pte. Junta- TE +595 983 667939
DETALLES UTILES	No hay oficina de Junta.
DESCRIPCION DEL ACCESO	
<p>Por Ruta 6ta, a 10-12 km. pasando Maria Auxiliadora, pasando unos 2 km. la emisora de radio, se encuentra a mano derecha la entrada a Barrio Unido por camino de tierra, unos 12 km. En la bifurcación tomar camino de la derecha en dirección Yatytay, a unos 2 km. esta el pozo. Existe indicación con carteles.</p>	

MONOGRAFIA DE POZO

INSTALACIONES	ESTADO DEL POZO	Buena - Perforado en 1997
	FACILIDADES PARA EL MUESTREO	Acceso vehicular por camino de tierra sin ripio (12 km.), estado regular y difícil acceso si ha llovido. Se cuenta con instalaciones adecuadas para realizar el muestreo. No hay canilla en boca de pozo pero se cuenta con derivación/válvula de 1" para adaptar manguera. Se cuenta con corriente eléctrica cercana. Tiene acceso para sonda.

DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE EL MUESTREO	Ninguna.
--	----------

FOTOGRAFIAS

MONOGRAFIA DE POZO

USOS DEL AGUA	CONSUMO HUMANO	X Red de usuarios con 50 conexiones.
	CONSUMO INDUSTRIAL	
	USO AGRICOLA/GANADERO	

USOS DEL SUELO	ZONA AGRICOLA	X Cultivos principalmente de soja y algodón Los productos químicos mas utilizados son Monocrotofos y Cipermetrina
	ZONA URBANA	
	ZONA INDUSTRIAL	