

MONOGRAFIA DE POZO

CÓDIGO DE POZO	PP-P-0846-IT-P0092
----------------	--------------------

CÓDIGO PROINSA	S-121-PY-CZ
----------------	-------------

COORDENADAS (hddd°mm'ss.s'')	LATITUD	S 26 06 39.6
	LONGITUD	W 55 56 46.8
ALTITUD (m)	183,1	

DIRECCION	Calle Pai Raul Fariña, a la salida de la ciudad
LOCALIDAD	San Juan Nepomuceno
DEPARTAMENTO/PROVINCIA	Caazapá
PROPIETARIO	Junta de Saneamiento
CONTACTO	Presidente de la Junta: Sr. Elvio Sánchez - TE +595 544 20585
DETALLES UTILES	Secretario Junta: Sr. Sergio Ramírez
DESCRIPCION DEL ACCESO	
<p>Por ruta 6ta a la altura de Maria Auxiliadora entrar a la izquierda por camino empedrado en Km. 48. Pasar Tabay y Enramadita, seguir hasta San Juan Nepomuceno. Tramo Tabay-San Juan: tierra estado malo (aprox. 30 Km.)</p>	

MONOGRAFIA DE POZO

INSTALACIONES	ESTADO DEL POZO	Buena - Perforado en 1983
	FACILIDADES PARA EL MUESTREO	Acceso vehicular por camino de tierra y ripio (115 Km.), estado regular y difícil acceso si ha llovido. Se cuenta con instalaciones adecuadas para realizar el muestreo. No hay canilla en boca de pozo pero se cuenta con derivación de 3/4" para adaptar canilla. Se cuenta con corriente eléctrica cercana. Tiene acceso para sonda.

DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE EL MUESTREO	Se dificulto la medición de nivel piezométrico porque se quedaba atascada la sonda.
--	---

FOTOGRAFIAS

MONOGRAFIA DE POZO

USOS DEL AGUA	CONSUMO HUMANO	X Red de usuarios con 1000 conexiones.
	CONSUMO INDUSTRIAL	
	USO AGRICOLA/GANADERO	

USOS DEL SUELO	ZONA AGRICOLA	X Cultivos principalmente de soja y algodón Los productos químicos mas utilizados son Monocrotofos y Cipermetrina
	ZONA URBANA	
	ZONA INDUSTRIAL	