

MONOGRAFIA DE POZO

| | |
|----------------|----------------------|
| CÓDIGO DE POZO | PP-P-0346-SAGPY146AP |
|----------------|----------------------|

| | |
|----------------|-------------|
| CÓDIGO PROINSA | S-134-PY-AP |
|----------------|-------------|

| | | |
|---------------------------------|----------|--------------|
| COORDENADAS (hddd°mm'ss.s'') | LATITUD | S 25 27 07.9 |
| | LONGITUD | W 54 48 07.8 |
| ALTITUD (m) | 223,5 | |

| | |
|---|--|
| DIRECCIÓN | Pozo No.2 |
| LOCALIDAD | Minga Guazú |
| DEPARTAMENTO/PROVINCIA | Alto Paraná |
| PROPIETARIO | Maharishi Country of World Peace S.A. |
| CONTACTO | Gerente Administrativo: Sr. Juan A. González - TE: +595 61 510521 / 21 453483 / 983 618802 – juanstanley@gmail.com |
| DETALLES UTILES | Dirección oficina: Avda. A. Jara esq. Pampliega, Edificio Yuquyry, Oficina 10-D. Ciudad del Este |
| DESCRIPCION DEL ACCESO | |
| <p>Por Ruta 7 en dirección Asunción, en Km. 307 doblar a la derecha por camino de tierra, a 4 Km. se llega al ingreso al Country.</p> | |

MONOGRAFIA DE POZO

| | | |
|---------------|------------------------------|--|
| INSTALACIONES | ESTADO DEL POZO | Sin uso - Pozo surgente. |
| | FACILIDADES PARA EL MUESTREO | Fácil acceso vehicular pero camino de tierra, si llueve se complica. Se cuenta con instalaciones regulares para realizar el muestreo. Solo esta el tubo de la perforación. No hay canilla en boca de pozo, surge el agua desde el tubo. Se cuenta con corriente eléctrica cercana. |

| | |
|--|---|
| DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE EL MUESTREO | Prever botas de goma porque la perforación se encuentra en una piscina. |
|--|---|

FOTOGRAFIAS

MONOGRAFIA DE POZO

| | | |
|---------------|------------------------|--|
| USOS DEL AGUA | CONSUMO HUMANO | |
| | CONSUMO INDUSTRIAL | |
| | USO AGRICOLA/G ANADERO | |

| | | |
|----------------|-----------------|--|
| USOS DEL SUELO | ZONA AGRICOLA | |
| | ZONA URBANA | |
| | ZONA INDUSTRIAL | |