

## MONOGRAFIA DE POZO

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| CÓDIGO DE POZO | PP-P-0978-CG-P0111 |
|----------------|--------------------|

|                |             |
|----------------|-------------|
| CÓDIGO PROINSA | S-142-PY-CG |
|----------------|-------------|

|                                 |          |              |
|---------------------------------|----------|--------------|
| COORDENADAS<br>(hddd°mm'ss.s'') | LATITUD  | S 25 12 40.9 |
|                                 | LONGITUD | W 55 49 25.2 |
| ALTITUD (m)                     | 340,5    |              |

|  |  |
|--|--|
| DIRECCION  | Comunidad Santa Rosa (ex Correntina)                               |
| LOCALIDAD  | 3 de Febrero   |
| DEPARTAMENTO/PROVINCIA   | Caaguazú   |
| PROPIETARIO  | Junta de Saneamiento   |
| CONTACTO   | Presidente de Junta: Sr. Basilio González – TE:<br>+595 971 492284 |
| DETALLES UTILES  | No hay oficina de Junta  |
| DESCRIPCION DEL ACCESO   |  |
| <p>Por Ruta 7 en dirección Caaguazú, doblar a la derecha en Km 200, denominado cruce Pastoreo. Al llegar a J.M.Frutos doblar a la derecha por empedrado en dirección 3 de Febrero unos 18 km. Al llegar a 3 de febrero doblar a la izquierda en la comisaría, continuar el camino y a unos 7 km se llega a Santa Rosa.</p> |  |

**MONOGRAFIA DE POZO**

|               |                              |   |
|---------------|------------------------------|---|
| INSTALACIONES | ESTADO DEL POZO              | Buena - Perforado en 2000   |
|               | FACILIDADES PARA EL MUESTREO | Acceso vehicular por camino de tierra estado regular (25 km), y estado malo en época de lluvias. Se cuenta con instalaciones precarias para realizar el muestreo. No hay canilla ni derivación. Se cuenta con corriente eléctrica cercana. Tiene acceso para sonda. |

DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE EL MUESTREO

Al no haber derivación ni canilla para realizar el muestreo se tuvo que desenroscar la tapa de la válvula de retención de 2" y adaptar una canilla.

FOTOGRAFIAS



**MONOGRAFIA DE POZO**

|               |                        |  |
|---------------|------------------------|--|
| USOS DEL AGUA | CONSUMO HUMANO         | X<br>Red de usuarios con 105 conexiones<br>El pozo suministra también a la comunidad San José. |
|               | CONSUMO INDUSTRIAL     |  |
|               | USO AGRICOLA/G ANADERO |  |

|                |                 |  |
|----------------|-----------------|--|
| USOS DEL SUELO | ZONA AGRICOLA   |  |
|                | ZONA URBANA     |  |
|                | ZONA INDUSTRIAL |  |