

MONOGRAFIA DE POZO

| | |
|----------------|------------------|
| CÓDIGO DE POZO | No existe en BDH |
|----------------|------------------|

| | |
|----------------|-------------|
| CÓDIGO PROINSA | S-143-PY-IT |
|----------------|-------------|


| | | |
|---------------------------------|----------|--------------|
| COORDENADAS (hddd°mm'ss.s'') | LATITUD | S 26 18 00.1 |
| | LONGITUD | W 54 44 40.2 |
| ALTITUD (m) | 268.8 | |

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| DIRECCION | en el ingreso de Mayor Otaño |
| LOCALIDAD | Repatriado del Este – Mayor Otaño |
| DEPARTAMENTO/PROVINCIA | Itapúa |
| PROPIETARIO | Junta de Saneamiento |
| CONTACTO | |
| DETALLES UTILES | No hay oficina de Junta |
| DESCRIPCION DEL ACCESO | |

MONOGRAFIA DE POZO

| | | |
|---------------|------------------------------|--|
| INSTALACIONES | ESTADO DEL POZO | Buena - Perforado en 2006 |
| | FACILIDADES PARA EL MUESTREO | Acceso vehicular por camino de tierra , estado regular y difícil acceso si ha llovido. Se cuenta con instalaciones adecuadas para realizar el muestreo. No hay canilla en boca de pozo pero se cuenta con unión doble para desenroscar. Se cuenta con corriente eléctrica cercana. No tiene acceso para sonda. |

| | |
|--|---------|
| DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE EL MUESTREO | Ninguna |
|--|---------|

FOTOGRAFIAS

MONOGRAFIA DE POZO

| | | |
|---------------|------------------------|--|
| USOS DEL AGUA | CONSUMO HUMANO | X Red de usuarios con 72 conexiones |
| | CONSUMO INDUSTRIAL | |
| | USO AGRICOLA/G ANADERO | |

| | | |
|----------------|-----------------|---|
| USOS DEL SUELO | ZONA AGRICOLA | X |
| | ZONA URBANA | |
| | ZONA INDUSTRIAL | |