

MONOGRAFIA DE POZO

CÓDIGO DE POZO	PP-P-0636-CG-P0041
----------------	--------------------

CÓDIGO PROINSA	S-158-PY-CG
----------------	-------------

COORDENADAS (hddd°mm'ss.s'')	LATITUD	S 24 59 37.4
	LONGITUD	W 55 49 43.0
ALTITUD (m)	294.9	

DIRECCION	A 600 m de la calle principal, doblando a la izquierda en la esquina de la estación de servicio
LOCALIDAD	Vaquería
DEPARTAMENTO/PROVINCIA	Caaguazú
PROPIETARIO	Junta de Saneamiento
CONTACTO	Presidente de la Junta: Sr. Amado Duarte – TE: +595 981 313049 – Preguntar en la Farmacia que esta sobre la doble avenida principal
DETALLES UTILES	No hay oficina de Junta
DESCRIPCION DEL ACCESO	
A 63 Km de la rotonda de Caaguazú, por camino de tierra	

MONOGRAFIA DE POZO

INSTALACIONES	ESTADO DEL POZO	Buena - Perforado en 1993
	FACILIDADES PARA EL MUESTREO	Acceso vehicular por camino de tierra (63 Km), estado regular y difícil acceso si ha llovido. Se cuenta con instalaciones adecuadas para realizar el muestreo. No hay canilla en boca de pozo pero se cuenta con derivación/válvula de 125mm para adaptar canilla. Se cuenta con corriente eléctrica cercana. No tiene acceso para sonda.

DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE EL MUESTREO	Presencia de microburbujas lo que dificulta la medición de oxígeno disuelto.
--	--

FOTOGRAFIAS

MONOGRAFIA DE POZO

USOS DEL AGUA	CONSUMO HUMANO	X Red de usuarios con 686 conexiones
	CONSUMO INDUSTRIAL	
	USO AGRICOLA/GANADERO	

USOS DEL SUELO	ZONA AGRICOLA	
	ZONA URBANA	
	ZONA INDUSTRIAL	