

**MONOGRAFIA DE POZO**

CÓDIGO DE POZO	PP-P-0903-MS-P0010
----------------	--------------------

CÓDIGO PROINSA	S-170-PY-MS
----------------	-------------

COORDENADAS (hddd°mm'ss.s'')	LATITUD	S 27 22 48.3
	LONGITUD	W 57 09 56.5
ALTITUD (m)	88.7	

DIRECCION	Pozo N°1 - En el medio de la plaza principal
LOCALIDAD	Yabebyry
DEPARTAMENTO/PROVINCIA	Misiones
PROPIETARIO	Junta de Saneamiento
CONTACTO	Presidente de la Junta: Sr. Alfredo Esquivel– TE: +595 975 657181
DETALLES UTILES	No hay oficina de Junta
DESCRIPCION DEL ACCESO	
Desde Santa Rita, seguir por camino de tierra unos 30 Km	

**MONOGRAFIA DE POZO**

INSTALACIONES	ESTADO DEL POZO	Buena - Perforado en 1996 Se redujo en 30 m la profundidad de succión porque se dañó la tubería por corrosión. Tienen problemas en la red de distribución.
	FACILIDADES PARA EL MUESTREO	Acceso vehicular por camino de tierra (60 km), estado regular y difícil acceso si ha llovido. Se cuenta con instalaciones adecuadas para realizar el muestreo. No hay canilla en boca de pozo pero se cuenta con tapón de ½" para adaptar canilla. No se cuenta con corriente eléctrica cercana. No tiene acceso para sonda.

**DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE EL MUESTREO**

Alto contenido de hierro

**FOTOGRAFIAS**



**MONOGRAFIA DE POZO**

USOS DEL AGUA	CONSUMO HUMANO	X Red de usuarios con 105 conexiones
	CONSUMO INDUSTRIAL	
	USO AGRICOLA/GANADERO	

USOS DEL SUELO	ZONA AGRICOLA	
	ZONA URBANA	
	ZONA INDUSTRIAL	