

MONOGRAFIA DE POZO

CÓDIGO DE POZO	PP-P-0775-IT-P0009
----------------	--------------------

CÓDIGO PROINSA	S-280-PY-IT
----------------	-------------

COORDENADAS (hddd°mm'ss.s'')	LATITUD	S 26 42 58.7
	LONGITUD	W 55 05 20.4
ALTITUD (m)	234.9	


DIRECCION	
LOCALIDAD	Yatytay – Natalio 3ª. línea
DEPARTAMENTO/PROVINCIA	Itapúa
PROPIETARIO	Abastecedor comunitario Pai Kuruzu
CONTACTO	Sr. Lopez – Vive enfrente a la radio.
DETALLES UTILES	No hay oficina
DESCRIPCION DEL ACCESO	

MONOGRAFIA DE POZO

INSTALACIONES	ESTADO DEL POZO	Buena - Perforado en 1989
	FACILIDADES PARA EL MUESTREO	Acceso vehicular por camino de tierra, estado regular y difícil acceso si ha llovido. Se cuenta con instalaciones adecuadas para realizar el muestreo. No hay unión doble para desenroscar de 1¼". Se cuenta con corriente eléctrica cercana. No tiene acceso para sonda.

DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE EL MUESTREO

Ninguna

FOTOGRAFIAS

MONOGRAFIA DE POZO

USOS DEL AGUA	CONSUMO HUMANO	X
	CONSUMO INDUSTRIAL	
	USO AGRICOLA/G ANADERO	

USOS DEL SUELO	ZONA AGRICOLA	X Cultivos de soja, girasol, maíz, yerba mate, tung
	ZONA URBANA	
	ZONA INDUSTRIAL	