

MONOGRAFIA DE POZO

CÓDIGO DE POZO	PP-U-0058-1.4.001
----------------	-------------------

CÓDIGO PROINSA	S-057-UY-ARTIGAS
----------------	------------------

COORDENADAS (hddd°mm'ss.s'')	LATITUD	S 30 24 15,7
	LONGITUD	W 56 27 19,4
ALTITUD (m)	111,5	

DIRECCION	Perforación 1.4.001 - En Usina, calle Bernardina Fragoso de Rivera
LOCALIDAD	Artigas
DEPARTAMENTO/PROVINCIA	Artigas
PROPIETARIO	OSE-Artigas
CONTACTO	Ing. Gustavo Hardy – TE +598 77 27010/24242 – ghardy@ose.com.uy
DETALLES UTILES	Horario Oficinas OSE 9:30 a 16:30 USINA: las 24 hs – TE +598 77 27080
DESCRIPCION DEL ACCESO A 8 cuadras de la avenida principal Carlos Lecuader, atrás del Hospital, por calle Bernardina Fragoso de Rivera.	

MONOGRAFIA DE POZO

INSTALACIONES	ESTADO DEL POZO	Buena
	FACILIDADES PARA EL MUESTREO	Fácil acceso vehicular. Se cuenta con instalaciones adecuadas para realizar el muestreo. Hay canilla en boca de pozo. Se cuenta con corriente eléctrica cercana.

DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE EL MUESTREO	Ninguna
--	---------

FOTOGRAFIAS

MONOGRAFIA DE POZO

USOS DEL AGUA	CONSUMO HUMANO	X
	CONSUMO INDUSTRIAL	
	USO AGRICOLA/G ANADERO	

USOS DEL SUELO	ZONA AGRICOLA	
	ZONA URBANA	X
	ZONA INDUSTRIAL	