

MONOGRAFIA DE POZO

CÓDIGO DE POZO	PP-U-0059-1.4.002
----------------	-------------------

CÓDIGO PROINSA	S-058-UY-ARTIGAS
----------------	------------------

COORDENADAS (hddd°mm'ss.s'')	LATITUD	S 30 24 14,3
	LONGITUD	W 56 28 40
ALTITUD (m)	122,3	

DIRECCION	Peroración 1.4.002 - Blandengues y Wilson Ferreyra Aldunate
LOCALIDAD	Artigas
DEPARTAMENTO/PROVINCIA	Artigas
PROPIETARIO	OSE-Artigas
CONTACTO	Ing. Gustavo Hardy – TE +598 77 27010/24242 – ghardy@ose.com.uy
DETALLES UTILES	Horario Oficinas OSE 9:30 a 16:30 USINA: las 24 hs – TE +598 77 27080
DESCRIPCION DEL ACCESO	
De Av. Jose Belloni, unas 5 cuadras por calle Wilson Ferreyra Aldunate hasta calle Bandengues	

MONOGRAFIA DE POZO

INSTALACIONES	ESTADO DEL POZO	Buena – Perforado en 1987
	FACILIDADES PARA EL MUESTREO	Fácil acceso vehicular. Se cuenta con instalaciones adecuadas para realizar el muestreo. Hay canilla en boca de pozo. Se cuenta con corriente eléctrica cercana. No tiene orificio para introducir sonda.

DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE EL MUESTREO	Ninguna
--	---------

FOTOGRAFIAS

MONOGRAFIA DE POZO

USOS DEL AGUA	CONSUMO HUMANO	X
	CONSUMO INDUSTRIAL	
	USO AGRICOLA/G ANADERO	

USOS DEL SUELO	ZONA AGRICOLA	
	ZONA URBANA	X
	ZONA INDUSTRIAL	