

MONOGRAFIA DE POZO



| | |
|----------------|-----------|
| CÓDIGO DE POZO | PP-U-0168 |
|----------------|-----------|

| | |
|----------------|--------------|
| CÓDIGO PROINSA | S-088-UY-TBO |
|----------------|--------------|

| | | |
|---------------------------------|----------|--------------|
| COORDENADAS (hddd°mm'ss.s'') | LATITUD | S 32 29 40,8 |
| | LONGITUD | W 56 21 17,5 |
| ALTITUD (m) | 173,1 | |

| | |
|--|---|
| DIRECCION | Perforación OSE 858 - Al lado de la comisaría. |
| LOCALIDAD | Peralta |
| DEPARTAMENTO/PROVINCIA | Tacuarembó |
| PROPIETARIO | OSE |
| CONTACTO | OSE Tacuarembó - Ing. Alfredo Siqueira – TE +598 63 27339 - lasiqueira@ose.com.uy / alfredosiqueira@adinet.com.uy |
| DETALLES UTILES | Horario Oficinas OSE 9:30 a 16:30. Dirección oficina OSE: 18 de julio y Catalina |
| DESCRIPCION DEL ACCESO | |
| <p>Por ruta 5, km 290 se llega a Peralta, al lado de la comisaría.</p> | |

MONOGRAFIA DE POZO

| | | |
|---|------------------------------|---|
| INSTALACIONES | ESTADO DEL POZO | Buena – Perforado en 1966 |
| | FACILIDADES PARA EL MUESTREO | Fácil acceso vehicular. Se cuenta con instalaciones adecuadas para realizar el muestreo. Hay canilla en boca de pozo para realizar el muestreo. Se cuenta con corriente eléctrica cercana. No tiene orificio para introducir sonda. |
| DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE EL MUESTREO | | Ninguna. |
| FOTOGRAFIAS | | |
|   | | |

MONOGRAFIA DE POZO

| | | |
|---------------|------------------------|---|
| USOS DEL AGUA | CONSUMO HUMANO | X |
| | CONSUMO INDUSTRIAL | |
| | USO AGRICOLA/G ANADERO | |

| | | |
|----------------|-----------------|---|
| USOS DEL SUELO | ZONA AGRICOLA | |
| | ZONA URBANA | X |
| | ZONA INDUSTRIAL | |