

MONOGRAFIA DE POZO

CÓDIGO DE POZO	No existe en BDH
----------------	------------------

CÓDIGO PROINSA	S-260-UY-ML
----------------	-------------

COORDENADAS (hddd°mm'ss.s'')	LATITUD	S 31 57 00.8
	LONGITUD	W 54 07 28.1
ALTITUD (m)	134.1	

DIRECCION	Perforación 30.1.010
LOCALIDAD	Isidoro Noblía
DEPARTAMENTO/PROVINCIA	Cerro Largo
PROPIETARIO	OSE – Regional Melo
CONTACTO	OSE Melo – Sra. Ana Yarsabal - TE: +598 642 3286
DETALLES UTILES	OSE Isidoro Noblía: Sr. Humberto Sosa – TE: +598 640 9163
DESCRIPCION DEL ACCESO	
Saliendo del pueblo, camino a Mina, tomar camino de tierra recto antes de la curva, a unos 1000 m	

MONOGRAFIA DE POZO

INSTALACIONES	ESTADO DEL POZO	Buena - Perforado en 1994
	FACILIDADES PARA EL MUESTREO	Fácil acceso vehicular. Se cuenta con instalaciones adecuadas para realizar el muestreo. No hay canilla en boca de pozo pero se cuenta con derivación de 2 1/2 ". Se cuenta con corriente eléctrica cercana. No tiene acceso para sonda.

DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE EL MUESTREO	Ninguna
----------------------------------------------	---------

FOTOGRAFIAS

MONOGRAFIA DE POZO

USOS DEL AGUA	CONSUMO HUMANO	X
	CONSUMO INDUSTRIAL	
	USO AGRICOLA/G ANADERO	

USOS DEL SUELO	ZONA AGRICOLA	
	ZONA URBANA	
	ZONA INDUSTRIAL	