

MONOGRAFIA DE POZO

CÓDIGO DE POZO	PP-U-0193-25.3.010
----------------	--------------------

CÓDIGO PROINSA	S-262-UY-TB
----------------	-------------

COORDENADAS (hddd°mm'ss.s'')	LATITUD	S 31 42 32.8
	LONGITUD	W 56 02 44.1
ALTITUD (m)	150.6	

DIRECCION	Perforación 25.3.010
LOCALIDAD	Tacuarembó
DEPARTAMENTO/PROVINCIA	Tacuarembó
PROPIETARIO	OSE
CONTACTO	OSE Tacuarembó - Ing. Alfredo Siqueira – TE +598 63 27339 -lasiqueira@ose.com.uy / alfredosiqueira@adinet.com.uy
DETALLES UTILES	Horario Oficinas OSE 9:30 a 16:30. Dirección oficina OSE: 18 de julio y Catalina
DESCRIPCION DEL ACCESO	
<p>Desde Tacuarembó saliendo por la Av. Julio Oliver, en dirección a ruta 31 hacia Salto, hasta encontrar la Av. Tabaré y seguir en esa dirección unos 4.5 Km, sobre la ruta está el pozo atrás de unos eucaliptos (son unos 10 Km aprox de la ciudad).</p>	

MONOGRAFIA DE POZO

INSTALACIONES	ESTADO DEL POZO	Buena - Perforado en 2004
	FACILIDADES PARA EL MUESTREO	Fácil acceso vehicular. Se cuenta con instalaciones adecuadas para realizar el muestreo. No hay canilla en boca de pozo pero se cuenta con derivación/válvula de 1¼ " para adaptar canilla. Se cuenta con corriente eléctrica cercana. Tiene acceso para sonda.

DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE EL MUESTREO	Se dificultó la medición de nivel piezométrico porque se quedaba atascada la sonda.
--	---

FOTOGRAFIAS

MONOGRAFIA DE POZO

USOS DEL AGUA	CONSUMO HUMANO	X
	CONSUMO INDUSTRIAL	
	USO AGRICOLA/G ANADERO	

USOS DEL SUELO	ZONA AGRICOLA	
	ZONA URBANA	
	ZONA INDUSTRIAL	