

MONOGRAFIA DE POZO

CÓDIGO DE POZO	PP-U-0142-25.3.003
----------------	--------------------

CÓDIGO PROINSA	S-263-UY-TB
----------------	-------------

COORDENADAS (hddd°mm'ss.s'')	LATITUD	S 31 43 58.9
	LONGITUD	W 56 01 25.1
ALTITUD (m)	172.0	

DIRECCION	Perforación 25.3.003
LOCALIDAD	Santangelo-Tacuarembó
DEPARTAMENTO/PROVINCIA	Tacuarembó
PROPIETARIO	OSE
CONTACTO	OSE Tacuarembó - Ing. Alfredo Siqueira – TE +598 63 27339 -lasiqueira@ose.com.uy / alfredosiqueira@adinet.com.uy
DETALLES UTILES	Horario Oficinas OSE 9:30 a 16:30. Dirección oficina OSE: 18 de julio y Catalina
DESCRIPCION DEL ACCESO	
<p>Por ruta 26 en dirección Paysandu, pasando 700 m el empalme con ruta 5, doblar a la derecha por camino de tierra, unos 500 m se llega a la perforación.</p>	

MONOGRAFIA DE POZO

INSTALACIONES	ESTADO DEL POZO	Buena
	FACILIDADES PARA EL MUESTREO	Fácil acceso vehicular. Se cuenta con instalaciones adecuadas para realizar el muestreo. No hay canilla en boca de pozo pero se cuenta con derivación de manómetro para adaptar canilla. Se cuenta con corriente eléctrica cercana. No tiene acceso para sonda.

DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE EL MUESTREO	Presencia de microburbujas lo que dificulta la medición de oxígeno disuelto.
--	--

FOTOGRAFIAS

MONOGRAFIA DE POZO

USOS DEL AGUA	CONSUMO HUMANO	X
	CONSUMO INDUSTRIAL	
	USO AGRICOLA/G ANADERO	

USOS DEL SUELO	ZONA AGRICOLA	
	ZONA URBANA	
	ZONA INDUSTRIAL	