

MONOGRAFIA DE POZO

CÓDIGO DE POZO	PP-U-0054-25.3.007
----------------	--------------------

CÓDIGO PROINSA	S-264-UY-TB
----------------	-------------

COORDENADAS (hddd°mm'ss.s'')	LATITUD	S 31 47 59.5
	LONGITUD	W 55 58 44.1
ALTITUD (m)	136.8	

DIRECCION	Perforación 25.3.007 – a 100 m de ruta 5
LOCALIDAD	Paso Bonilla (Poblado Lavalleja) -Tacuarembó
DEPARTAMENTO/PROVINCIA	Tacuarembó
PROPIETARIO	OSE
CONTACTO	OSE Tacuarembó - Ing. Alfredo Siqueira – TE +598 63 27339 -lasiqueira@ose.com.uy / alfredosiqueira@adinet.com.uy
DETALLES UTILES	Horario Oficinas OSE 9:30 a 16:30. Dirección oficina OSE: 18 de julio y Catalina
DESCRIPCION DEL ACCESO	
<p>Por ruta 5 en direccion Montevideo, a unos 7 km desde la policia caminera (Km 380), a 100 m a la derecha</p>	

MONOGRAFIA DE POZO

INSTALACIONES	ESTADO DEL POZO	Buena - Perforado en 1997
	FACILIDADES PARA EL MUESTREO	Fácil acceso vehicular. Se cuenta con instalaciones adecuadas para realizar el muestreo. No hay canilla en boca de pozo pero se cuenta con derivación de manómetro de ½" para adaptar canilla. Se cuenta con corriente eléctrica cercana. Tiene acceso para sonda.

DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE EL MUESTREO

Se dificulto la medición de nivel piezométrico porque se quedaba atascada la sonda.

FOTOGRAFIAS



MONOGRAFIA DE POZO

USOS DEL AGUA	CONSUMO HUMANO	X
	CONSUMO INDUSTRIAL	
	USO AGRICOLA/G ANADERO	

USOS DEL SUELO	ZONA AGRICOLA	
	ZONA URBANA	
	ZONA INDUSTRIAL	