

MONOGRAFIA DE POZO

CÓDIGO DE POZO	PP-U-0153-16.1.007
----------------	--------------------

CÓDIGO PROINSA	S-268-UY-TQ
----------------	-------------

COORDENADAS (hddd°mm'ss.s'')	LATITUD	S 31 12 04.7
	LONGITUD	W 55 45 38.1
ALTITUD (m)	165.6	

DIRECCION	Perforación 16.1.007 - Calle Presidente Viera a 150 m de Calle Manuel T. Rodriguez
LOCALIDAD	Tranqueras
DEPARTAMENTO/PROVINCIA	Rivera
PROPIETARIO	OSE
CONTACTO	OSE Tranqueras - Ing. Lozano – TE +598 656 2005/FAX +598 656 2355
DETALLES UTILES	Horario Oficinas OSE 9:30 a 16:30.
DESCRIPCION DEL ACCESO	

MONOGRAFIA DE POZO

INSTALACIONES	ESTADO DEL POZO	Buena - Perforado en 2000
	FACILIDADES PARA EL MUESTREO	Fácil acceso vehicular. Se cuenta con instalaciones adecuadas para realizar el muestreo. No hay canilla en boca de pozo pero se cuenta con derivación/válvula de 3" para adaptar canilla. Se cuenta con corriente eléctrica cercana. No tiene acceso para sonda.

DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE EL MUESTREO	Ninguna
--	---------

FOTOGRAFIAS

MONOGRAFIA DE POZO

USOS DEL AGUA	CONSUMO HUMANO	X
	CONSUMO INDUSTRIAL	
	USO AGRICOLA/G ANADERO	

USOS DEL SUELO	ZONA AGRICOLA	
	ZONA URBANA	
	ZONA INDUSTRIAL	