

MONOGRAFIA DE POZO

| | |
|----------------|--------------------|
| CÓDIGO DE POZO | PP-P-0795-IT-P0035 |
|----------------|--------------------|

| | |
|----------------|-------------|
| CÓDIGO PROINSA | S-090-PY-IT |
|----------------|-------------|

| | | |
|---------------------------------|----------|--------------|
| COORDENADAS (hddd°mm'ss.s'') | LATITUD | S 27 08 03,2 |
| | LONGITUD | W 55 42 19,5 |
| ALTITUD (m) | 139,5 | |

| | |
|--|---|
| DIRECCION | Pozo No.2 |
| LOCALIDAD | Santísima Trinidad |
| DEPARTAMENTO/PROVINCIA | Itapúa |
| PROPIETARIO | Junta de Saneamiento |
| CONTACTO | Sr. Alcides Cantero – Ministerio de Agricultura y Ganadería de Hohenau – DEA (Dirección de Extencion Agraria) |
| DETALLES UTILES | Preguntar en ferreteria sobre la ruta 6ta. - Sr. Olmedo |
| DESCRIPCION DEL ACCESO | |
| <p>Por la ruta 6ta. de Hohenau en dirección Encarnación, unos 100 m pasando el ingreso a ruinas jesuíticas tomar calle a mano izquierda (en la esquina hay una ferreteria), hacer 5 cuadras y doblar a la izquierda, a 100 m esta el pozo No.2</p> | |

MONOGRAFIA DE POZO

| | | |
|---------------|------------------------------|---|
| INSTALACIONES | ESTADO DEL POZO | Buena |
| | FACILIDADES PARA EL MUESTREO | Fácil acceso vehicular. Se cuenta con instalaciones adecuadas para realizar el muestreo. Hay canilla en boca de pozo. Se cuenta con corriente eléctrica cercana. No tiene orificio para introducir sonda. |

| | |
|--|--|
| DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE EL MUESTREO | Presencia de microburbujas lo que dificulta la medición de oxígeno disuelto. |
|--|--|

FOTOGRAFIAS

MONOGRAFIA DE POZO

| | | |
|---------------|-----------------------|--|
| USOS DEL AGUA | CONSUMO HUMANO | X Red de usuarios con 490 conexiones. |
| | CONSUMO INDUSTRIAL | |
| | USO AGRICOLA/GANADERO | |

| | | |
|----------------|-----------------|---|
| USOS DEL SUELO | ZONA AGRICOLA | |
| | ZONA URBANA | X |
| | ZONA INDUSTRIAL | |