

FECHA: 30-11-06



MONOGRAFIA DE POZO

CÓDIGO DE POZO	PP-P-0816-IT-P0058
----------------	--------------------

CÓDIGO PROINSA	S-095-PY-IT
----------------	-------------

COORDENADAS (hddd°mm'ss.s'')	LATITUD	S 27 05 59,1
	LONGITUD	W 55 39 46,8
ALTITUD (m)	125,4	

DIRECCION	Barrio Santa Maria
LOCALIDAD	Hohenau
DEPARTAMENTO/PROVINCIA	Itapúa
PROPIETARIO	Junta de Saneamiento
CONTACTO	Sr. Alcides Cantero – Ministerio de Agricultura y Ganadería de Hohenau – DEA (Dirección de Extencion Agraria)
DETALLES UTILES	Presidente de la Junta : Sr. Guido Reckziegel
DESCRIPCION DEL ACCESO	
De ruta 6ta. tomar ingreso a Barrio San José, a unos 500 m esta el pozo.	

MONOGRAFIA DE POZO

INSTALACIONES	ESTADO DEL POZO	Regular – Perforado en 1995 - Se informo que la tubería esta en mal estado, corroída.
	FACILIDADES PARA EL MUESTREO	Fácil acceso vehicular. Se cuenta con instalaciones adecuadas para realizar el muestreo. No hay canilla para muestreo, solo derivación de 2 ½ ” como para adaptar canilla. Se cuenta con corriente eléctrica cercana. No hay orificio para introducir sonda.

DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE EL MUESTREO	Ninguna.
--	----------

FOTOGRAFIAS



FECHA: 30-11-06



MONOGRAFIA DE POZO

USOS DEL AGUA	CONSUMO HUMANO	X Red de usuarios con 210 conexiones
	CONSUMO INDUSTRIAL	
	USO AGRICOLA/G ANADERO	

USOS DEL SUELO	ZONA AGRICOLA	
	ZONA URBANA	X
	ZONA INDUSTRIAL	