

FECHA: 04-12-06



MONOGRAFIA DE POZO

CÓDIGO DE POZO	No existe en BDH
----------------	------------------

CÓDIGO PROINSA	S-106-PY-IT
----------------	-------------

COORDENADAS (hddd°mm'ss.s'')	LATITUD	S 27 04 35,2
	LONGITUD	W 55 47 30,7
ALTITUD (m)	226,9	

DIRECCION	Calle H4 – Zona Carumbey
LOCALIDAD	Jesús
DEPARTAMENTO/PROVINCIA	Itapúa
PROPIETARIO	Privado
CONTACTO	Sr. Eladio García
DETALLES UTILES	
DESCRIPCION DEL ACCESO	
A 7 km de Jesús, por camino que va a Carumbey, al lado de una pequeña iglesia.	

MONOGRAFIA DE POZO

INSTALACIONES	ESTADO DEL POZO	Precaria – Pozo somero con bomba externa
	FACILIDADES PARA EL MUESTREO	Acceso vehicular por camino de tierra, estado regular. Se cuenta con instalaciones precarias. No hay canilla en boca de pozo pero se puede desconectar unión doble antes de subida al tanque para el muestreo. Se cuenta con corriente eléctrica cercana.

DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE EL MUESTREO	Ninguna.
--	----------

FOTOGRAFIAS

FECHA: 04-12-06



MONOGRAFIA DE POZO

USOS DEL AGUA	CONSUMO HUMANO	X Consumo domiciliario particular
	CONSUMO INDUSTRIAL	
	USO AGRICOLA/GANADERO	

USOS DEL SUELO	ZONA AGRICOLA	X Pozo con denuncia de contaminación con agroquímicos- En el año 2004 después de una gran lluvia se descubrió que en un pozo abandonado ubicado a 100 m del pozo privado se arrojaban desechos de envases con productos químicos. Se sospecha que pudo haber contaminación por las napas. Se trata de una zona agrícola, con plantaciones principalmente de soja. Los productos que se usan actualmente son Cipermetrina y Gamexane, antes se usaban Monocrotofos y Apadrin 60.
	ZONA URBANA	
	ZONA INDUSTRIAL	