

FECHA: 04-12-06



MONOGRAFIA DE POZO

CÓDIGO DE POZO	PP-P-0791-IT-P0030
----------------	--------------------

CÓDIGO PROINSA	S-107-PY-IT
----------------	-------------

COORDENADAS (hddd°mm'ss.s'')	LATITUD	S 27 03 19,4
	LONGITUD	W 55 44 58,8
ALTITUD (m)	220,2	

DIRECCION	Pozo No.2 – Centro
LOCALIDAD	Jesús
DEPARTAMENTO/PROVINCIA	Itapúa
PROPIETARIO	Junta de Saneamiento
CONTACTO	Sr. Rubén Espinola – Secretario de Medio Ambiente y Presidente de la Junta – TE +595 985 731187
DETALLES UTILES	
DESCRIPCION DEL ACCESO	
Por calle Dr. Ruiz Teirwin, a 1 cuadra de las Ruinas Jesuíticas y media a la izquierda.	

FECHA: 04-12-06



MONOGRAFIA DE POZO

INSTALACIONES	ESTADO DEL POZO	Buena - Perforado en 1999
	FACILIDADES PARA EL MUESTREO	Acceso vehicular por camino empedrado. Se cuenta con instalaciones adecuadas para realizar el muestreo. No hay canilla en boca de pozo pero se cuenta con derivación/válvula de 2". Se cuenta con corriente eléctrica cercana. Orificio de 2 cm de diámetro para sonda.

DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE EL MUESTREO	Ninguna
--	---------

FOTOGRAFIAS



FECHA: 04-12-06



MONOGRAFIA DE POZO

USOS DEL AGUA	CONSUMO HUMANO	X Red de usuarios con 320 conexiones – Se esta exigiendo mucho al pozo y en picos de alta demanda (caudales de 20-25 m ³ /h) baja el nivel de agua y la bomba queda afuera. Hay otro pozo de refuerzo en la ciudad pero actualmente esta fuera de funcionamiento por problemas con la electrobomba.
	CONSUMO INDUSTRIAL	
	USO AGRICOLA/GANADERO	

USOS DEL SUELO	ZONA AGRICOLA	
	ZONA URBANA	X
	ZONA INDUSTRIAL	