

FECHA: 21-05-07



MONOGRAFIA DE POZO

| | |
|----------------|--------------------|
| CÓDIGO DE POZO | PP-P-0490-IT-P0325 |
|----------------|--------------------|

| | |
|----------------|-------------|
| CÓDIGO PROINSA | S-188-PY-IT |
|----------------|-------------|

| | | |
|---------------------------------|----------|--------------|
| COORDENADAS (hddd°mm'ss.s'') | LATITUD | S 27 03 41.4 |
| | LONGITUD | W 55 38 23.9 |
| ALTITUD (m) | 187.1 | |

| | |
|------------------------|---|
| DIRECCION | Pozo No. 3 – Dentro Predio Facultad de Ciencias Agrarias |
| LOCALIDAD | Obligado |
| DEPARTAMENTO/PROVINCIA | Itapúa |
| PROPIETARIO | Junta de Saneamiento |
| CONTACTO | Sr. Alcides Cantero – Ministerio de Agricultura y Ganadería de Hohenau – DEA (Dirección de Extensión Agraria) |
| DETALLES UTILES | Secretaria de la Junta : Sra. Reina Gomez – TE junta +595 717 20124 |
| DESCRIPCION DEL ACCESO | |

FECHA: 21-05-07




MONOGRAFIA DE POZO

| | | |
|---------------|------------------------------|--|
| INSTALACIONES | ESTADO DEL POZO | Buena - Perforado en 1996 |
| | FACILIDADES PARA EL MUESTREO | Fácil acceso vehicular. Se cuenta con instalaciones adecuadas para realizar el muestreo. No hay canilla en boca de pozo para realizar el muestreo pero hay derivación de 2½" para adaptar canilla. Se cuenta con corriente eléctrica cercana. No tiene orificio para introducir sonda. |

| | |
|--|---------|
| DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE EL MUESTREO | Ninguna |
|--|---------|

FOTOGRAFIAS



FECHA: 21-05-07



MONOGRAFIA DE POZO

| | | |
|---------------|-----------------------|---|
| USOS DEL AGUA | CONSUMO HUMANO | X |
| | CONSUMO INDUSTRIAL | |
| | USO AGRICOLA/GANADERO | |

| | | |
|----------------|-----------------|--|
| USOS DEL SUELO | ZONA AGRICOLA | |
| | ZONA URBANA | |
| | ZONA INDUSTRIAL | |