

FECHA: 07-11-06



MONOGRAFIA DE POZO

CÓDIGO DE POZO	No existe en BDH
----------------	------------------

CÓDIGO PROINSA	S-070-BR-SANTANA
----------------	------------------

COORDENADAS (hddd°mm'ss.s'')	LATITUD	S 30 51 45,9
	LONGITUD	W 55 32 44,6
ALTITUD (m)	179,7	

DIRECCION	Perforación RE-04 - Rua Irmao Lino de Azevedo No.100
LOCALIDAD	Sant' Ana do Livramento
DEPARTAMENTO/PROVINCIA	Rio Grande do Sul
PROPIETARIO	DAE Autarquía Municipal
CONTACTO	Sr. Yago Asconavieta Pereira-Director Administrativo – directoradmdae@terra.com.br TE +55 32424440/4194
DETALLES UTILES	Dirección DAE: Rua Moises de Viana 322
DESCRIPCION DEL ACCESO	

MONOGRAFIA DE POZO

INSTALACIONES	ESTADO DEL POZO	Buena – Perforado en 1958
	FACILIDADES PARA EL MUESTREO	Fácil acceso vehicular. No se cuenta con instalaciones adecuadas para realizar el muestreo ya que la tubería va directo a la cisterna y se debe muestrear en la descarga a la misma y es bastante inaccesible. No hay salida en boca de pozo para realizar el muestreo. Se cuenta con corriente eléctrica cercana. No tiene orificio para introducir sonda.

DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE EL MUESTREO

Dificultad para acceder a la descarga de la tubería desde el pozo a la cisterna.

FOTOGRAFIAS



FECHA: 07-11-06



MONOGRAFIA DE POZO

USOS DEL AGUA	CONSUMO HUMANO	X
	CONSUMO INDUSTRIAL	
	USO AGRICOLA/GANADERO	

USOS DEL SUELO	ZONA AGRICOLA	
	ZONA URBANA	X
	ZONA INDUSTRIAL	