

FECHA: 08-11-06



MONOGRAFIA DE POZO

CÓDIGO DE POZO	PP-B-3446-IN086
----------------	-----------------

CÓDIGO PROINSA	S-072-BR-SANTANA
----------------	------------------

COORDENADAS (hddd°mm'ss.s'')	LATITUD	S 30 52 01,4
	LONGITUD	W 55 32 35,7
ALTITUD (m)	198,1	

DIRECCION	Perforación PRADO 1 - Rua Saldanha da Gama No.157
LOCALIDAD	Sant' Ana do Livramento
DEPARTAMENTO/PROVINCIA	Rio Grande do Sul
PROPIETARIO	DAE Autarquía Municipal
CONTACTO	Sr. Yago Asconavieta Pereira-Director Administrativo – directoradmdae@terra.com.br
DETALLES UTILES	Dirección DAE: Rua Moises de Viana 322 TE +55 32424440/4194
DESCRIPCION DEL ACCESO	

MONOGRAFIA DE POZO

INSTALACIONES	ESTADO DEL POZO	Buena – Perforado en 2001
	FACILIDADES PARA EL MUESTREO	Fácil acceso vehicular. Se cuenta con instalaciones regulares para realizar el muestreo. No hay canilla en boca de pozo para realizar el muestreo. Se cuenta con corriente eléctrica cercana. Encendido automático de la bomba, no se puede pasar a manual, lo que limita los momentos disponibles para el muestreo. No tiene orificio para introducir sonda.

DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE EL MUESTREO	Se debe destornillar la brida para realizar el muestreo. El chorro es muy grande y no hay buen desagüe. Por la mañana entre las 8 y las 9 normalmente esta encendida la bomba.
--	--

FOTOGRAFIAS



FECHA: 08-11-06



MONOGRAFIA DE POZO

USOS DEL AGUA	CONSUMO HUMANO	X
	CONSUMO INDUSTRIAL	
	USO AGRICOLA/G ANADERO	

USOS DEL SUELO	ZONA AGRICOLA	
	ZONA URBANA	X
	ZONA INDUSTRIAL	