

FECHA: 14-11-06



MONOGRAFIA DE POZO

| | |
|----------------|--------------------|
| CÓDIGO DE POZO | PP-U-0045-10.4.035 |
|----------------|--------------------|

| | |
|----------------|-----------------|
| CÓDIGO PROINSA | S-081-UY-RIVERA |
|----------------|-----------------|

| | | |
|---------------------------------|----------|--------------|
| COORDENADAS (hddd°mm'ss.s'') | LATITUD | S 30 54 25,4 |
| | LONGITUD | W 55 30 39,5 |
| ALTITUD (m) | 234,8 | |

| | |
|---|---|
| DIRECCION | Peroración 10.4.035 - Caqueiro Norte |
| LOCALIDAD | Rivera |
| DEPARTAMENTO/PROVINCIA | Rivera |
| PROPIETARIO | OSE |
| CONTACTO | OSE Rivera - Ing. Ladislao Kangyera - lkangyera@ose.com.uy |
| DETALLES UTILES | Horario Oficinas OSE 9:30 a 16:30. |
| DESCRIPCION DEL ACCESO | |
| Por Avenida Libano, doblar a la izquierda 100 m por calle Eduardo Pacharoti | |

FECHA: 14-11-06



MONOGRAFIA DE POZO

| | | |
|---------------|------------------------------|---|
| INSTALACIONES | ESTADO DEL POZO | Buena – Perforado en 2002 |
| | FACILIDADES PARA EL MUESTREO | Fácil acceso vehicular. Se cuenta con instalaciones adecuadas para realizar el muestreo. Hay canilla en boca de pozo para realizar el muestreo. Se cuenta con corriente eléctrica cercana. Tiene clorinador pero se puede desconectar. No tiene orificio para introducir sonda. |

| | |
|--|----------|
| DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE EL MUESTREO | Ninguna. |
|--|----------|

FOTOGRAFIAS



FECHA: 14-11-06



MONOGRAFIA DE POZO

| | | |
|---------------|------------------------|---|
| USOS DEL AGUA | CONSUMO HUMANO | X |
| | CONSUMO INDUSTRIAL | |
| | USO AGRICOLA/G ANADERO | |

| | | |
|----------------|-----------------|---|
| USOS DEL SUELO | ZONA AGRICOLA | |
| | ZONA URBANA | X |
| | ZONA INDUSTRIAL | |