

FECHA: 05-06-07



MONOGRAFIA DE POZO

CÓDIGO DE POZO	No existe en BDH
----------------	------------------

CÓDIGO PROINSA	S-196-BR-SL
----------------	-------------

COORDENADAS (hddd°mm'ss.s'')	LATITUD	S 30 53 05.3
	LONGITUD	W 55 32 21.3
ALTITUD (m)	184.7	

DIRECCION	Perforación DAE: AC-03
LOCALIDAD	Sant' Ana do Livramento
DEPARTAMENTO/PROVINCIA	Rio Grande do Sul
PROPIETARIO	DAE Autarquía Municipal
CONTACTO	Sr. Yago Asconavieta Pereira-Director Administrativo – directoradmdae@terra.com.br TE +55 32424440/4194
DETALLES UTILES	Dirección DAE: Rua Moises de Viana 322
DESCRIPCION DEL ACCESO	
El punto de muestreo se encuentra en Rua Vento Gonçalves No.699, en la tubería que viene directo del pozo antes de ingresar al reservorio.	

FECHA: 05-06-07



MONOGRAFIA DE POZO

INSTALACIONES	ESTADO DEL POZO	Buena
	FACILIDADES PARA EL MUESTREO	Fácil acceso vehicular. Se cuenta con instalaciones adecuadas para realizar el muestreo. No hay canilla en boca de pozo para realizar el muestreo pero si la hay antes de entrar al reservorio a unos 200 m de la perforación. Se cuenta con corriente eléctrica cercana. No tiene orificio para introducir sonda.

DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE EL MUESTREO

FOTOGRAFIAS



FECHA: 05-06-07



MONOGRAFIA DE POZO

USOS DEL AGUA	CONSUMO HUMANO	X
	CONSUMO INDUSTRIAL	
	USO AGRICOLA/G ANADERO	

USOS DEL SUELO	ZONA AGRICOLA	
	ZONA URBANA	
	ZONA INDUSTRIAL	