

FECHA: 07-11-06



MONOGRAFIA DE POZO

CÓDIGO DE POZO	PP-B-0146-IN079
----------------	-----------------

CÓDIGO PROINSA	S-071-BR-SANTANA
----------------	------------------

COORDENADAS (hddd°mm'ss.s'')	LATITUD	S 30 53 43,9
	LONGITUD	W 55 31 26,5
ALTITUD (m)	205,3	

DIRECCION	Perforación H-10 - Rua Alberto Raúl Viera No.307
LOCALIDAD	Sant'Ana do Livramento
DEPARTAMENTO/PROVINCIA	Rio Grande do Sul
PROPIETARIO	DAE Autarquía Municipal
CONTACTO	Sr. Yago Asconavieta Pereira-Director Administrativo – directoradmdae@terra.com.br TE +55 32424440/4194
DETALLES UTILES	Dirección DAE: Rua Moises de Viana 322
DESCRIPCION DEL ACCESO	
En el pozo no hay acceso para realizar el muestreo. El punto de toma de muestra se debe realizar en boca de inspección que se encuentra al lado del laboratorio en las instalaciones de DAE.	

FECHA: 07-11-06



MONOGRAFIA DE POZO

INSTALACIONES	ESTADO DEL POZO	Buena – Perforado en 1991
	FACILIDADES PARA EL MUESTREO	Fácil acceso vehicular. No hay salida en boca de pozo para realizar el muestreo. No tiene orificio para introducir sonda.

DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE EL MUESTREO	Se debe realizar el muestreo en las instalaciones de DAE, tomando la muestra en la llegada de la tubería del pozo previo a la cisterna de bombeo, en una boca de inspección.
--	--

FOTOGRAFIAS



FECHA: 07-11-06



MONOGRAFIA DE POZO

USOS DEL AGUA	CONSUMO HUMANO	X
	CONSUMO INDUSTRIAL	
	USO AGRICOLA/G ANADERO	

USOS DEL SUELO	ZONA AGRICOLA	
	ZONA URBANA	X
	ZONA INDUSTRIAL	