

FECHA: 02-03-07



MONOGRAFIA DE POZO

CÓDIGO DE POZO	PP-P-0633-CG-P0038
----------------	--------------------

CÓDIGO PROINSA	S-141-PY-CG
----------------	-------------

COORDENADAS (hddd°mm'ss.s'')	LATITUD	S 25 26 16.4
	LONGITUD	W 55 52 24.9
ALTITUD (m)	258,8	

DIRECCION	Calle Jazmín, hacia el arroyo
LOCALIDAD	Guyraunguá - J.M. Frutos
DEPARTAMENTO/PROVINCIA	Caaguazú
PROPIETARIO	Junta de Saneamiento
CONTACTO	Secretario de Junta: Sr. Pablo Duarte – TE: +595 981 366406
DETALLES UTILES	No hay oficina de Junta
DESCRIPCION DEL ACCESO	
Por Ruta 7 en dirección Caaguazú, doblar a la derecha en Km 194, por calle Jazmín en dirección hacia el arroyo, a 300 m de la ruta se encuentra el pozo.	

MONOGRAFIA DE POZO

INSTALACIONES	ESTADO DEL POZO	Buena - Perforado en 1992 Se nos dijo que en los primeros tiempos era un pozo surgente.
	FACILIDADES PARA EL MUESTREO	Fácil acceso. Se cuenta con instalaciones adecuadas para realizar el muestreo. No hay canilla en boca de pozo pero se puede adaptar canilla en conexión de ½". Se cuenta con corriente eléctrica cercana. Tiene acceso para sonda.

DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE EL MUESTREO	Presencia de microburbujas (efervescencia) lo que dificulta la medición de oxígeno disuelto.
----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

FOTOGRAFIAS



FECHA: 02-03-07



MONOGRAFIA DE POZO

USOS DEL AGUA	CONSUMO HUMANO	X Red de usuarios con 160 conexiones La bomba se enciende de 4:00 a 22:00
	CONSUMO INDUSTRIAL	
	USO AGRICOLA/GANADERO	

USOS DEL SUELO	ZONA AGRICOLA	
	ZONA URBANA	
	ZONA INDUSTRIAL	