

FECHA: 24-10-06



MONOGRAFIA DE POZO

CÓDIGO DE POZO	PP-U-0066-1.4.012
----------------	-------------------

CÓDIGO PROINSA	S-056(BIS)-UY-ARTIGAS
----------------	-----------------------

COORDENADAS (hddd°mm'ss.s'')	LATITUD	S 30 23 53,5
	LONGITUD	W 56 28 23,8
ALTITUD (m)	110,7	

DIRECCION	Perforación 1.4.012 - Carmen de Ramos y Rincón – Taller OSE
LOCALIDAD	Artigas
DEPARTAMENTO/PROVINCIA	Artigas
PROPIETARIO	OSE-Artigas
CONTACTO	Ing. Gustavo Hardy – TE +598 77 27010/24242 – ghardy@ose.com.uy
DETALLES UTILES	Horario OSE 9:30 a 16:30

DESCRIPCION DEL ACCESO

A 7 cuadras de la avenida principal Carlos Lecuader, por calle Rincón hasta Carmen de Ramos donde se encuentra el taller de OSE.

FECHA: 24-10-06



MONOGRAFIA DE POZO

INSTALACIONES	ESTADO DEL POZO	Buena
	FACILIDADES PARA EL MUESTREO	Fácil acceso vehicular. Se cuenta con instalaciones adecuadas para realizar el muestreo. Hay canilla en boca de pozo. Se cuenta con corriente eléctrica cercana.

DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE EL MUESTREO	Ninguna
--	---------

FOTOGRAFIAS



FECHA: 24-10-06



MONOGRAFIA DE POZO

USOS DEL AGUA	CONSUMO HUMANO	X
	CONSUMO INDUSTRIAL	
	USO AGRICOLA/GANADERO	

USOS DEL SUELO	ZONA AGRICOLA	
	ZONA URBANA	X
	ZONA INDUSTRIAL	