

FECHA: 31-08-07



### **MONOGRAFIA DE POZO**

CÓDIGO DE POZO	PP-B-8129
----------------	-----------

CÓDIGO PROINSA	S-232-BR-ITA
----------------	--------------

COORDENADAS (hddd°mm'ss.s'')	LATITUD	S 27 16 41.2
	LONGITUD	W 52 20 07.0
ALTITUD (m)	476.0	

DIRECCION	Perforación termal CPRM IV201 - En Predio Termas, junto al Lago.
LOCALIDAD	Itá
DEPARTAMENTO/PROVINCIA	Santa Catarina
PROPIETARIO	Prefectura Municipal de Itá
CONTACTO	Ing. Marta Bender Sartoreto – TE +55 49 3458-9500
DETALLES UTILES	
DESCRIPCION DEL ACCESO	
Dirección Prefectura: Praça Dr. Aldo Ivo Stumpf 100	

FECHA: 31-08-07



### MONOGRAFIA DE POZO

INSTALACIONES	ESTADO DEL POZO	Buena - Perforado en 2000
	FACILIDADES PARA EL MUESTREO	Fácil acceso vehicular. Se cuenta con instalaciones adecuadas para realizar el muestreo. Hay canilla en boca de pozo. Se cuenta con corriente eléctrica cercana. Tiene acceso para sonda.

DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE EL MUESTREO	De mayo a setiembre es temporada baja, por lo que se tuvo que coordinar para que se ponga en marcha el pozo un día antes del realizar el muestreo.
--	--

#### FOTOGRAFIAS



FECHA: 31-08-07



**MONOGRAFIA DE POZO**

USOS DEL AGUA	CONSUMO HUMANO	X Recreación
	CONSUMO INDUSTRIAL	
	USO AGRICOLA/GANADERO	

USOS DEL SUELO	ZONA AGRICOLA	
	ZONA URBANA	
	ZONA INDUSTRIAL	