

FECHA: 02-12-06



MONOGRAFIA DE POZO

CÓDIGO DE POZO	PP-P-0476-IT-P0014
----------------	--------------------

CÓDIGO PROINSA	S-104-PY-IT
----------------	-------------

COORDENADAS (hddd°mm'ss.s'')	LATITUD	S 27 02 21,4
	LONGITUD	W 55 34 42,2
ALTITUD (m)	191,7	

DIRECCION	Pozo No.1 – Ruta 6ta.
LOCALIDAD	Bella Vista
DEPARTAMENTO/PROVINCIA	Itapúa
PROPIETARIO	Junta de Saneamiento
CONTACTO	Sr. Mario Ramirez – Presidente de la Junta
DETALLES UTILES	

DESCRIPCION DEL ACCESO

Sobre calle paralela a ruta 6ta. al llegar a Bella Vista, el pozo se encuentra al lado del tanque que se ve desde la ruta.

MONOGRAFIA DE POZO

INSTALACIONES	ESTADO DEL POZO	Buena - Perforado en 2000
	FACILIDADES PARA EL MUESTREO	Fácil acceso vehicular. Se cuenta con instalaciones adecuadas para realizar el muestreo. No hay canilla en boca de pozo pero hay una derivación/válvula en la boca de pozo donde se puede adaptar una canilla. Se cuenta con corriente eléctrica cercana. No tiene orificio para sonda.

DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE EL MUESTREO	Filtración dificultosa por presencia de coloides
--	--

FOTOGRAFIAS

FECHA: 02-12-06



MONOGRAFIA DE POZO

USOS DEL AGUA	CONSUMO HUMANO	X
	CONSUMO INDUSTRIAL	
	USO AGRICOLA/GANADERO	

USOS DEL SUELO	ZONA AGRICOLA	
	ZONA URBANA	X
	ZONA INDUSTRIAL	