

FECHA: 24-10-06



### **MONOGRAFIA DE POZO**

CÓDIGO DE POZO	PP-U-0018-Granja Cornelius
----------------	----------------------------

CÓDIGO PROINSA	S-059-UY-ARTIGAS
----------------	------------------

COORDENADAS (hddd°mm'ss.s'')	LATITUD	S 30 24 58,8
	LONGITUD	W 56 27 20,5
ALTITUD (m)	100,5	

DIRECCION	Perforación 410 - Bernardo P. Berro y F. Rodas
LOCALIDAD	Artigas
DEPARTAMENTO/PROVINCIA	Artigas
PROPIETARIO	OSE-Artigas
CONTACTO	Ing. Gustavo Hardy – TE +598 77 27010/24242 – ghardy@ose.com.uy
DETALLES UTILES	Horario Oficinas OSE 9:30 a 16:30 USINA: las 24 hs – TE +598 77 27080

DESCRIPCION DEL ACCESO
Tomar Wilson Ferreyra Aldunate hasta Av. Dr. Baltasar Brum, y doblar a la izquierda por calle Bernardo P. Berro, a unos 400 m esta el pozo.

FECHA: 24-10-06



### MONOGRAFIA DE POZO

INSTALACIONES	ESTADO DEL POZO	Buena – Perforado en 1978
	FACILIDADES PARA EL MUESTREO	Acceso vehicular por calles de tierra. Barrio a las afueras, ir de día. Se cuenta con instalaciones adecuadas para realizar el muestreo. Hay canilla en boca de pozo. Se cuenta con corriente eléctrica cercana. No tiene orificio para introducir sonda. Desconectar bomba clorinadora.

DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE EL MUESTREO	Ninguna
--	---------

#### FOTOGRAFIAS



FECHA: 24-10-06



**MONOGRAFIA DE POZO**

USOS DEL AGUA	CONSUMO HUMANO	X
	CONSUMO INDUSTRIAL	
	USO AGRICOLA/G ANADERO	

USOS DEL SUELO	ZONA AGRICOLA	
	ZONA URBANA	X
	ZONA INDUSTRIAL	