

FECHA: 22-11-06



MONOGRAFIA DE POZO

CÓDIGO DE POZO	PP-U-0168
----------------	-----------

CÓDIGO PROINSA	S-088-UY-TBO
----------------	--------------

COORDENADAS (hddd°mm'ss.s'')	LATITUD	S 32 29 40,8
	LONGITUD	W 56 21 17,5
ALTITUD (m)	173,1	

DIRECCION	Perforación OSE 858 - Al lado de la comisaría.
LOCALIDAD	Peralta
DEPARTAMENTO/PROVINCIA	Tacuarembó
PROPIETARIO	OSE
CONTACTO	OSE Tacuarembó - Ing. Alfredo Siqueira – TE +598 63 27339 - lasiqueira@ose.com.uy / alfredosiqueira@adinet.com.uy
DETALLES UTILES	Horario Oficinas OSE 9:30 a 16:30. Dirección oficina OSE: 18 de julio y Catalina
DESCRIPCION DEL ACCESO	
Por ruta 5, km 290 se llega a Peralta, al lado de la comisaría.	

FECHA: 22-11-06



MONOGRAFIA DE POZO

INSTALACIONES	ESTADO DEL POZO	Buena – Perforado en 1966
	FACILIDADES PARA EL MUESTREO	Fácil acceso vehicular. Se cuenta con instalaciones adecuadas para realizar el muestreo. Hay canilla en boca de pozo para realizar el muestreo. Se cuenta con corriente eléctrica cercana. No tiene orificio para introducir sonda.

DIFICULTADES ENCONTRADAS DURANTE EL MUESTREO	Ninguna.
--	----------

FOTOGRAFIAS



FECHA: 22-11-06



MONOGRAFIA DE POZO

USOS DEL AGUA	CONSUMO HUMANO	X
	CONSUMO INDUSTRIAL	
	USO AGRICOLA/GANADERO	

USOS DEL SUELO	ZONA AGRICOLA	
	ZONA URBANA	X
	ZONA INDUSTRIAL	